

Pflegeanleitung für Holz- und andere Oberflächen

Farbig deckend lackierte Flächen

Mit nebelfeuchtem Tuch abwischen, bei stärkeren Verschmutzungen mildes Reinigungsmittel ins Wischwasser geben und Tuch gut ausgewrungen benutzen.

Beschichtete Spanplatte, HPL

Mildes Reinigungsmittel ins Wischwasser geben und mit gut ausgewrungenem Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen mit Kunststoffreiniger der Firma Ostermann (www.ostermann.eu) reinigen.

Furnierte, lackierte Flächen

Trocken bis nebelfeucht abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen ggf. dem Wischwasser einen Spritzer Neutralreiniger zugeben.

Linoleum Oberflächen

Die tägliche Unterhaltsreinigung erfolgt mit einem weichen und fusselfreien nebelfeuchten Tuch. Bei leichten Verschmutzungen ggf. dem Wischwasser einen Spritzer Neutralreiniger zugeben. Starke Verschmutzungen können mit einem Neutralreiniger (verdünnt) entfernt werden, anschließend ist die Fläche mit klarem Wasser nachzuwischen. Bei Bedarf die Oberfläche mit einem Pflegemittel einpflegen. (www.habiol-shop.de) Pflegeemulsion in kreisenden Bewegungen hauchdünn auf der Oberfläche verteilen. Nach dem Abtrocknen mit einem weichen Tuch polieren.

Hinweis:

Fleckenbildungen aufgrund wasserdurchlässiger Blumentöpfe, Vasen, o.ä. Gegenstände lassen sich durch geeignete Unterlagen bzw. Untersetzer vermeiden!

Massive, lackierte Flächen

Trocken bis nebelfeucht abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen ggf. dem Wischwasser einen Spritzer Neutralreiniger zugeben.

Massive, geölte Flächen

Innerhalb der ersten Monate dunkelt das Holz unter Lichteinwirkung leicht nach. Es sollten daher keine Accessoires o. ä. über längere Zeit auf dem Möbel stehen, da sonst Schattenkanten entstehen, die sich nur langsam wieder angleichen. Stehendes Wasser muss

vermieden werden, Verunreinigungen sind möglichst direkt zu entfernen.

Zum Reinigen reicht ein trockenes Baumwolltuch oder ein leicht angefeuchteter Lappen.

Nach einiger Zeit können geölte Oberflächen relativ einfach überarbeitet werden. Hierzu ist die Oberfläche in Maserrichtung leicht anzuschleifen mit 280 – 320er Korn. Anschließend Öl sparsam aufbringen und mit einem Baumwolltuch wieder in Maserrichtung einreiben, überschüssiges Öl abtragen.

Wichtig: Öl getränkte Lappen unbedingt in einem geschlossenen Behälter bis zum nächsten Gebrauch aufbewahren oder zum Trocknen draußen aufhängen. Sonst besteht **akute Brandgefahr!!!**

Mineralwerkstoffe

Getacore: Reinigung mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Ein haushaltsübliches Reinigungsmittel reicht völlig aus. Kalkflecken können mit einer wasserverdünnten Essigessenz entfernt werden. Mischungsverhältnis 1:2 (1 Maßeinheit Essigessenz und 2 Maßeinheiten Wasser). Mit einem mit dieser Lösung getränkten Lappen die verunreinigte Fläche putzen ggf. durch Einwirkung der Lösung auf die Kalkflecken ein paar Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachwischen. Bei stärkeren Flecken den Vorgang wiederholen bzw. die Flüssigkeit einige Minuten einwirken lassen.

Corian: Verwenden Sie zur Reinigung einfach ein feuchtes Tuch und eine milde Scheuermilch (z.B. Viss, Vif) oder einen fettlösenden Allzweckreiniger. Reinigen Sie die Oberfläche stets in kreisenden Bewegungen.

Bei Rückfragen zur Pflege Ihrer Innenausbauten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Tischlerei LEGNO GmbH